

Hranifix SMART

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Kvalitatīva rūpnieciskā līme **Hranifix SMART** ir piemērota dažādu materiālu līmēšanai. Savienojums tiek fiksēts dažu minūšu laikā. Sausnas saturs ir 28–32 %. Līmei nav smaržas. Tas ir ugunsizturīgs un stabils pat augstā temperatūrā līdz 105 °C. Līme ir bezkrāsaina. Nav piemērots materiāliem, kas satur plastifikatorus.

LIETOŠANA / LIETOŠANAS PIEMĒRS

- koksnes, skaidu plātņu līmēšana
- MDF savienošana
- poliuretāna putu līmēšana, stikla šķiedra
- līmējošais kartons, lielākā daļa plastmasas (bez plastifikatoriem)
- alumīnija lokšņu un lielākās daļas metālu līmēšana

TEKHNISKIE DATI UN PIEMĒROTI DARBA APSTĀKĻI

Parametru	Vērtība
Izskatu	Aerosola
Krāsu	Caurspīdīgs
Blīvums	1,3 g/m ²
Termiskā pretestība	līdz +105 °C
Efektivitāte	15 m ² /kg (atkarīgs no līmēšanas materiāla)

PIELIETOJUMS / MANIPULĀCIJAS

Hranifix SMART līme tiek uzklāta ar izsmidzināšanu, ko aktivizē spiediens.

Pirms uzklāšanas jums jā sagatavo virsma tā, lai tā būtu tīra, sausa un bez putekļiem. Pēc šādas sagatavošanas jūs varat uzklāt līmi uz abām līmēšanas virsmām. Uzklāšana jāveic 15–25 °C temperatūrā un 15–25 cm attālumā no savienotā materiāla virsmas.

Ideāls savienojums tiek panākts, pārklājot 80–100 % virsmas ar plānu un vienmērīgu līmes slāni. Nelietojiet pārāk biezu slāni, lai līme netiktu izplatīta apkārt. Lai gan līmei ir optimāls pārklājums, tā rada virsmas plēvi, kas līdzīga zirnekļa tīklam.

Pēc slāņa uzklāšanas ļaujiet līmei vēdināt apmēram 3 minūtes (pieskaroties līmei tā ir sausa). Pēc tam, kad šķīdinātājs iztvaiko, jums vajadzētu likt virsmu kopā un spēcīgi nospiegt to (vai saspiest). Attiecībā uz porainiem materiāliem pēc ventilācijas varat uzklāt otro slāni. Slānis palielina saites stiprību.

Pārbaudiet visus savus materiālus pirms regulāras lietošanas. Ar mucām jums ir nepieciešams arī 3,6 m **Hranifix Hose** un **Hranifix Gun** - uzklāšanas pistole.

PIEZĪME

Pirms izmantot līmi ražošanā, ir nepieciešams veikt pašu testus un pārbaudīt visas līmējamās virsmas. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārlielinātos, ka līme ir piemērota attiecīgajām virsmām. Gada aukstajā sezonā ieteicams atstāt līmi 2-4 dienas mucā vietā, kur temperatūra ir 15-25 °C, lai tā sasiltu. Zemākā temperatūrā līmes slānis var kļūt nevienmērīgs vai arī uzklāšanas laikā var svārstīties spiediens. Aukstas grīdas gadījumā mēs arī iesakām blodā ieklāt izolējošu materiālu

TĪRĪŠANA

Mēs iesakām izmantot tīrīšanas līdzekli **Hraniclean 01 (08)**, lai notīrītu nevēlamās līmes paliekas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI DROŠAI LIETOŠANAI

Pirms rīkošanās, lūdzu, ņemiet vērā produkta materiālu drošības datu lapu.

UZGLABĀŠANAS

Uzglabāt tikai oriģinālā, stingri noslēgtā iepakojumā sausās, vēsās un labi vēdināmās vietās. Turiet to prom no tiešiem saules stariem vai temperatūras virs 50 °C. Augsta temperatūra var izraisīt eksploziju. Uzglabāšanas grīdai jābūt ūdensnecaurlaidīgai un izturīgai pret šķīdinātājiem. Pareizi uzglabājot, līme paliek stabila 18 mēnešus.

IEPAKOJUMS

Informācija pēc jūsu reģiona pārdošanas menedžera pieprasījuma galu galā ir pieejama vietnē www.hranipex.cz

TRANSPORTĒT

Informāciju par drošību un apiešanos ar transportu, lūdzu, skatiet drošības datu lapā.

Šajā instrukcijā ietvertā informācija un ieteikumi par to, kā lietot mūsu produktus, atbilst mūsu pašreizējām zinātniskajām un praktiskajām zināšanām. Tomēr nav nekādas garantijas vai atbildības par veikto darbu gala rezultātu, izmantojot mūsu produktus, jo materiāli un lietošanas apstākļi ir mainīgi, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc mēs iesakām veikt iepriekšējas pārbaudes arī attiecībā uz turpmākajiem lietojumiem, kas paredzēti produktam, un gatavā produkta darbības apstākļiem. Šī pārskatīšana anulē un aizstāj visas citas iepriekšējās pārskatīšanas.